



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Rua Aluísio José de Castro, nº. 147 – Chácara Selles - Guaratinguetá - SP.
CEP: 12.505-470 - Tel.: (12) **3128-2810**
E-mail: administracao@guaratingueta.sp.gov.br

Guaratinguetá, 08 de outubro de 2020.

Of.C-447/2020

Responde ao Requerimento nº 0423/2020.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Este Executivo Municipal formula o presente para acusar o recebimento do Ofício P-1327/2636/2020, de 23/09/2020 que encaminhou o Requerimento nº 0423/2020, de autoria do Edil Marcos Evangelista da Silva Rodrigues, solicita informações sobre a instalação de um Reservatório de Água ou ampliação do Reservatório já existente, na região do Bairro Clube dos 500, devido aos constantes problemas ocasionados com a falta distribuição de água e constante falha no abastecimento, em virtude do atual sistema já não ser suficiente para abastecer o bairro.

Agradecendo a colaboração do Nobre Vereador, pela iniciativa, encaminho a essa colenda Câmara a manifestação da Secretaria Competente, cuja informação/resposta segue anexa.

Neste ensejo, renova a Vossa Excelência e Dignos Edis os protestos do mais elevado apreço.


MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Sua Excelência o Senhor

MARCELO CAETANO VALLADARES COUTINHO

Presidente da Câmara Municipal de
Guaratinguetá – SP

ME

Junte-se ao Processo <u>8 / 10 / 20</u>	Câmara Municipal de Guaratinguetá Proc.: <u>2636/2020</u> Segue: Rubrica:
---	--

Of. P. 1327




Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

CNPJ nº. 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual – Isento
Rua Xavantes, nº. 1.880 – Jd. Aeroporto – 12512-010 – Guaratinguetá-SP
Tel.: (12) 3132.7200

Ofício nº. 10.00/414/2020.

Guaratinguetá, 30 de Setembro de 2020.



**Ref: Processo 111651/2020, Requerimento 423/2020, Processo:
2636/2020 - Ver. Marcos Evangelista.**

Prezado Senhor,

Cumprimentando - o Cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar em anexo Memo 078/2020, resposta do Setor de Planejamento, referente ao Processo 111651/2020, Requerimento 423/2020, Ementa que solicita informações sobre a instalação de um reservatório de água ou ampliação do Reservatório já existente na região do Bairro Clube dos 500.

Sem mais para o presente momento, estamos à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos.



Miguel Sampaio Junior
Diretor Presidente

Prezado Senhor,
José Carlos Guimarães Porto
Chefe de Gabinete.

Memo nº 70.01/078/2020

Guaratinguetá, 29 de setembro de 2020

Referência: Resposta ao processo 0000111651/2020
Câmara Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá




Prezado Diretor-Presidente,

Em relação aos reservatórios do bairro Club dos 500, apresentamos as respostas sobre os questionamentos realizados.

Primeiramente, há 2 reservatórios na localidade: um apoiado de 250m³, para atendimento da zona baixa, e outro de 50m³, para atendimento da zona alta, totalizando assim, 300m³ de reservação.

Hoje, os reservatórios atendem os seguintes bairros: Chácaras Patury, Sítio Recreio Belvedere, Vila Rosa, Jardim Vista Alegre, Belvedere Club dos 500 e Granja Paturi. Esses bairros, de acordo com o sistema comercial da SAEG, possuem um total de 1.600 economias, com uma população de aproximadamente 4.800 habitantes atendidos pelo reservatório do Club dos 500.

A SAEG entende que o volume de reservação hoje não é o problema da região. O maior problema deste setor é como a água chega até os reservatórios. Para explicar, apresentamos o croqui a seguir.





111-65112020
09



A partir do croqui, vemos que a água proveniente da caixa nova, um dos maiores reservatórios do município, abastece o poço de sucção existente no Parque de Exposição e, posteriormente, é bombeado para o Club dos 500 em uma rede de mais de 2.000m de DN 4" (100mm).

Assim, podemos dizer que os dois problemas na região são: nível baixo da caixa nova e linha de recalque do Parque de Exposição. Dessa forma, quando a caixa nova está muito baixa, há uma diminuição da vazão, podendo prejudicar o abastecimento do poço no Parque de Exposição. Sem água para bombear, o sistema desliga e o reservatório do Club dos 500 pode ficar sem água. Foi isso que aconteceu algumas semanas atrás: a linha que abastece o poço do Parque de Exposição não conseguiu encher de forma satisfatória. Destaca-se porém, que essa ocorrência não é comum.

O maior problema deste setor, no entendimento da equipe técnica da SAEG, é a linha de recalque que abastece o reservatório do Club dos 500. A mesma é muito pequena, o que gera uma perda de carga elevada, diminuindo a capacidade de transporte de água.

Assim, a solução dessa região está na troca de linha de recalque, já previsto nos investimentos necessários da SAEG nos próximos anos. A primeira parte desta linha deverá ser executada no ano que vem. A CCR identificou que essa rede de 4" passa de forma inadequada por baixo da Rodovia Presidente Dutra e solicitou adequação da referida rede. Está nos planos da SAEG, em 2021 executar travessia na Rodovia Presidente Dutra com uma tubulação de diâmetro apropriado (DN 200mm).


Posteriormente, ainda sem ano definido, a SAEG buscará trocar o restante da rede aumentando a capacidade de transporte. Isso permitirá a utilização de bombas menores, trazendo maior eficiência energética. Em médio/longo prazo, com o aumento da população na localidade, a SAEG poderá prever o aumento da reservação.

Está em estudo na Diretoria de Planejamento a reforma de alguns reservatórios metálicos, dentre eles os dois do Club dos 500. Se não haver viabilidade técnica e econômica para reforma e o caminho for a compra de novos reservatórios, a SAEG poderá analisar o aumento do volume de reservação. Porém, este assunto ainda está insipiente.

Para conhecimento, segundo sistema comercial da SAEG, de 01.01.2020 a 30.08.2020, a região teve somente 25 reclamações de falta de água, ou seja, somente 3 reclamações por mês, ou então 0,002 reclamação por economia por mês. Para efeito de comparação, o bairro Santa Bárbara, antes do sistema que foi implantado pela SAEG em 2019, registrou 0,33 reclamações por economia por mês, número 17 vezes maior que a região do Club dos 500.

Portanto, essa região de fato apresentou um problema recente, mas que não é recorrente na região. De qualquer forma, nosso objetivo é sempre melhorar nossos serviços e, por isso a SAEG buscará melhorar o sistema de distribuição na região.

Luciano Nucci Passoni
Diretor de Planejamento


Fernando Pinto Braga
Engenheiro

Ao Ilmo. Sr.
MIGUEL SAMPAIO JUNIOR
Diretor Presidente

M. Sampaio
10 