



Ofício nº. 10.00/440/2020.

Guaratinguetá, 15 de outubro de 2020.

Ref.:Resposta ao Processo 1393/2020, Indicação 2367/2853/2020 - Ver.Décio Pereira, Requerimentos: 0442/2804/2020 - Ver. Pedro Sannini ,0449/2842/2020 - Ver. Décio Pereira, 0448/2840/2020, Ver. Fabrício Dias Junior.

Prezado Senhor,

Cumprimentando - o Cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar em anexo Memo 032/2020, resposta do Setor de Abastecimento de Água da SAEG, referente á ementa que sugere verificar a possibilidade de aumento da pressão de água da Av. Rui Barbosa, que abastece os Bairros Vila Pajé e Vila São José ,ainda em referência ao Requerimentos: 442/2020, Processo nº2804/2020, o mesmo já foi respondido através do nosso Ofício 438/2020, e Requerimento: 0449/2020, Processo 2842/2020, também respondido a esta casa de leis, através do ofício 437/2020 da Saeg e finalizando o Requerimento nº 448/2020, Processo nº2840/2020, Ementa que solicita informações a respeito da regularização dos Bairros Chácaras Agrícolas, Beira Rio, bem como atendimento das necessidades emergenciais daquela localidade, segue em anexo Memo 033/2020, resposta do Setor de Abastecimento de Água da SAEG.

Sem mais para o presente momento, estamos à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos.

Miguel Sampaio Júnior
Diretor Presidente

Junte-se ao		Câmara Municipal de Guaratinguetá	
Processo		Proc.:	Fl.
10.10.1200		Segue:	
		Rubrica:	

Prezado Sr.

Marcelo Caetano Valladares Coutinho

Presidente da Câmara Municipal Estância Turística de Guaratinguetá.



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

CNPJ nº. 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual – Isento
Rua Xavantes, nº. 1.880 – Jd. Aeroporto – 12512-010 – Guaratinguetá-SP
Tel.: (12) 3122-7200

Ofício 50.03.032/20

Guaratinguetá, 14 de outubro de 2020.

Ref.: Indicação nº 2367-2020

Processo nº 2853-2020

Em resposta ao ofício referenciado acima esclarecemos que:

- Foram localizados e consertados: 02 vazamentos de 4 polegadas de ferro próximo ao hospital Frei Galvão e 01 vazamento de 8 polegadas de ferro na Av. Rui Barbosa, o que provavelmente estava ocasionando a queda na pressão da água em horários de maior consumo.

Com esses consertos é provável que a pressão seja regularizada nas localidades adjacentes.

Sem mais, estamos à disposição para mais esclarecimentos,



Marcos Guimarães S Filho
Diretor de Abastecimento de Água



Ofício 50.03.033/20

Guaratinguetá, 14 de outubro de 2020.


Ref.: Requerimento nº 0448-2020

Processo nº 2840-2020

Em resposta ao item 05 do ofício referenciado acima esclarecemos que: quando foi constituída a rede no local, foi planejada para atender um número determinado de lotes e conseqüentemente, um número estimado de pessoas. Hoje em dia essa realidade é outra e o número de moradores no local é pelo menos 3 vezes maior. Somado a isso, salientamos que o bairro ainda está em processo de regularização.

No entanto, a SAEG, compreendendo a necessidade dos usuários, iniciará no dia 20/10/2020 uma intervenção no local para melhorar o fluxo da distribuição de água, realizando o entroncamento de rede para reforçar a entrada de água e assim regularizar a pressão no local.

Sem mais, estamos à disposição para mais esclarecimentos,



Marcos Guimarães S Filho
Diretor de Abastecimento de Água