

Ofício nº. 10.00/237/2025

Guaratinguetá, 30 de junho de 2025.

**Ref.: Resposta ao Ofício E nº 538-2025 / Indicação nº 0917-2025 / Processo
nº 1248-2025.**

Prezada Senhora,

Cumprimentando-o cordialmente, a SAEG – Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, com sede na Rua Xavantes, 1.880 – Jardim Aeroporto no município de Guaratinguetá, vem respeitosamente, a presença de Vossa Senhoria, encaminhar resposta ao ofício relacionado acima, conforme MEMO 034/2025/ESGOT, em anexo.

Sem mais para momento, estamos à disposição para maiores esclarecimentos.


Edilson Aleixo de Oliveira
Diretor Presidente



Ilma. Sra.

Rosalice Filippo

Presidente da Câmara Municipal de Guaratinguetá



MEMO 034/2025/ESGOT

Guaratinguetá, 27 de junho de 2025

Ref.: Ofício E nº 538/2025. Indicação nº 0917-2025. Processo nº 1248.

Assunto: Sugere providências urgentes quanto a problemas relacionados ao vazamento e ao sistema de esgotamento sanitário na Rua Siqueira Campos, nº 293, no Bairro Figueira.

Prezado Diretor-Presidente,

Em atenção ao supracitado ofício, foi analisado o histórico de serviços realizados no referido endereço. Nos dias 14/03/2024, 03/04/2024 e 08/04/2025 foi executado o serviço de desobstrução de ramal de esgoto, respectivamente, através das Ordens de Serviço 2024015189, 2024019349 e 2025020027, conforme as fotos abaixo:



Ordem de Serviço 2024015189 - 14/03/2024





Ordem de Serviço 2024019349 - 03/04/2024



Ordem de Serviço 2025020027 - 08/04/2025

df



Dessa maneira, foi constatado que a ocorrência do vazamento de esgoto também é devido a uma prática irregular por parte do usuário de, por exemplo, efetuar o descarte de materiais inapropriados diretamente na rede, conforme pode-se observar nas fotos anteriores. No dia 08/04/2025, foi verificada uma grande quantidade de gordura e resíduos **extravazando** pela caixa de inspeção do imóvel, a qual também encontra-se fora do padrão, necessitando de adequações para regularização. Salienta-se que, embora o usuário tenha sido anteriormente comunicado pela equipe sobre tais práticas e situações, não houve ação por parte do mesmo, que continuou lançando resíduos inadequados no esgoto.

No dia 27/06/2025, foi feita uma nova vistoria técnica para verificação da situação atual, conforme as fotos abaixo. Nesta ocasião, não foi observado vazamento de esgoto no referido imóvel.



Vistoria técnica realizada em 27/06/2025



Nesse sentido, todas as Ordens de Serviço registradas nos canais de atendimento da SAEG foram prontamente atendidas. Inclusive, recomenda-se que, em caso da recorrência do problema, o usuário comunique à SAEG pelos canais de atendimento de forma que um novo chamado seja aberto e a situação seja averiguada e solucionada.

Quanto à possibilidade de extensão de rede coletora de esgoto, a SAEG informa que estuda a possibilidade de melhorias nas redes coletoras de esgoto locais, mediante inicialmente a programação de manutenções preventivas.

Isso, para em seguida, e se necessário, adotar medidas mais severas como a própria execução de novas redes, uma vez que é necessário considerar que os imóveis existentes muitas vezes podem vir a não conseguir serem contempladas pela nova rede.

Sem mais, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos.



Helvécio Zago Galvão César
Diretor de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

Ilmo. Senhor Diretor-Presidente
Edilson Aleixo de Oliveira
Diretor Presidente





CÂMARA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

Ofício E nº 538/2025
Processos Diversos

Guaratinguetá, 23 de junho de 2025.

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR,

Esta Presidência da Câmara Municipal de Guaratinguetá, pelo presente, cumpre o dever de encaminhar a Vossa Excelência para os devidos fins, as cópias reprográficas anexas:

Processo CM nº Autor/Vereador

Indicação 914/2025 - CABO SAMUEL - PSD

Indicação 917/2025 - CABO SAMUEL - PSD

Sendo o que se oferece no momento, reitera-lhe as expressões do mais alto apreço.

Respeitosamente,

ROSA FILIPPO - PSD
Presidente

SAEG
A(O) Helder Diniz Monte
☒ P/ PROVIDÊNCIAS CABIVEIS / URC
☐ P/ ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO
☐ P/ CONHECIMENTO
☐ P/ ARQUIVO
ASS: [Assinatura]
LUA: 25/06/25

ILUSTRÍSSIMO SENHOR
EDILSON ALEIXO
DIR. PRESIDENTE DO SAEG
SAEG
Rua Xavantes, 1880, , Jardim Aeroporto
12511-010 - GUARATINGUETÁ - SP
Estância Turística de Guaratinguetá – SP.

SAEG RECEBIDO:
NOME: Rubens Leonardo
DATA: 24/06/25
HORA: 13:37



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 350039003100800035003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
com o identificador 350038003700380036003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

INDICAÇÃO Nº 0917-2025

Processo nº 1248-2025

EMENTA: Sugere providências, urgentes, quanto a problemas relacionados ao vazamento e ao sistema de esgotamento sanitário na Rua Siqueira Campos, nº 293, no Bairro Figueira.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE,

INDICAMOS à Douta Mesa que, por ofício, transmita ao Excelentíssimo Senhor **ANTONIO GILBERTO FILIPPO FERNANDES JUNIOR** – **Prefeito do Município da Estância Turística de Guaratinguetá**, nossa sugestão, no sentido de se proceder a providências, urgentes, quanto a problemas relacionados ao vazamento e ao sistema de esgotamento sanitário na Rua Siqueira Campos, nº 293, no Bairro Figueira.

Moradores da referida via têm relatado **vazamentos de esgoto a céu aberto**, os quais vêm causando transtornos à população local, como **mau cheiro**, **proliferação de insetos** e risco à saúde pública. Além disso, em alguns trechos da via, **verifica-se a ausência de rede coletora de esgoto**, o que agrava ainda mais a situação e compromete o saneamento básico da região.

Diante do exposto, solicitamos que seja realizada vistoria técnica no local e, se constatadas as irregularidades, que sejam tomadas as devidas providências para o reparo do vazamento identificado e a **implantação ou extensão da rede de esgoto** nos trechos desprovidos da mesma.

Solicitamos, ainda, o envio de cópia da presente Indicação ao Ilustríssimo Senhor **EDILSON ALEIXO DE OLIVEIRA** – Diretor-Presidente da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá – SAEG.

Recinto do Plenário “Vereador João Mod”, junho de 2025.

CABO SAMUEL
Vereador

(12) 3123-2400



Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho
Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



www.camaraguaratingueta.sp.gov.br
camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 350039003100300035003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

assinado digitalmente por SAMUEL VITOR
REIRA BERNARDI:28622494837 Data:
06/2025 15:42:27