



*Câmara Municipal da Estância Turística de
Guaratinguetá*

Estado de São Paulo - Brasil

INDICAÇÃO Nº 0852-2016 Processo nº 1010-2016	EMENTA: Sugere a substituição da tampa do bueiro existente em frente ao nº 271, da Rua José Bonifácio, esquina com a Rua Castro Santos, Centro, bem como a limpeza das bocas de lobo ali existentes.
---	---

SIM, EM TERMOS

EM ____/____/____

INDEFERIDA

EM ____/____/____

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

INDICAMOS à Douta Mesa que, por ofício, transmita ao Excelentíssimo Senhor **DR. FRANCISCO CARLOS MOREIRA DOS SANTOS, Prefeito do Município da Estância Turística de Guaratinguetá**, nossa sugestão, no sentido de se proceder à substituição da tampa do bueiro existente em frente ao nº 271, da Rua José Bonifácio, esquina com a Rua Castro Santos, Centro, bem como a limpeza das bocas de lobo ali existentes.

Ocorre que algum veículo pesado subiu na calçada em frente ao nº 271 e quebrou a referida tampa de bueiro, trazendo risco aos transeuntes que passam em grande fluxo naquela calçada, diariamente. Necessário se faz, também, a limpeza das bocas de lobo naquela região, há bastante tempo sem manutenção.

Solicitamos, ainda, o envio de cópia da presente Indicação aos Excelentíssimos Senhores **MARCOS GUIMARÃES SILVA FILHO** – Secretário Municipal de Obras Públicas; **ALAÍDE MOREIRA DOS SANTOS** – Secretária Municipal de Serviços Urbanos e ao Ilustríssimo Senhor **JOSÉ MARIANO MONTEIRO** – Rua José Bonifácio, número 271, Centro.

Recinto do Plenário “Vereador João Mod”, maio de 2016.

DR. MARCELO MEIRELLES
Vereador

Protocolo Nº 2566-2016
19/05/2016

Divisão Legislativa – MM/al.