



*Câmara Municipal da Estância Turística de
Guaratinguetá*

Estado de São Paulo - Brasil

INDICAÇÃO Nº 2964-2020 Processo nº 3537-2020	EMENTA: Sugere reparo no piso asfáltico localizado na cabeceira do Viaduto Guilherme Barbosa, região central de Guaratinguetá.
---	---

SIM, EM TERMOS

EM ____/____/____

INDEFERIDA

EM ____/____/____

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

INDICAMOS à Douta Mesa que, por ofício, transmita ao Excelentíssimo Senhor **MARCUS AUGUSTIN SOLIVA, Prefeito do Município da Estância Turística de Guaratinguetá**, nossa sugestão, no sentido de se proceder ao reparo no piso asfáltico localizado na cabeceira do Viaduto Guilherme Barbosa, região central de Guaratinguetá.

Ocorre que, com a precipitação das chuvas se formaram dois buracos na cabeceira do citado viaduto, o que está colocando em risco a integridade física de quem transita pelo local.

Solicitamos, ainda, o envio de cópia da presente Indicação aos Excelentíssimos Senhores **MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA** – Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana e **PAULO DE ARAUJO BARROS FILHO** – Secretário de Obras e Serviços Municipais.

Recinto do Plenário “Vereador João Mod”, dezembro de 2020.

DÉCIO PEREIRA
Vereador

Protocolo Nº 3749-2020
07/12/2020

Divisão Legislativa – DP/cv.