



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

**REQUERIMENTO Nº 0320-2024**

**Processo nº 1383-2024**

**EMENTA:** Solicita informações sobre construção de muro de proteção às margens da Rodovia Prefeito Aristeu Vieira Vilela, na altura do número 601, no Bairro Vila São José.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,**

**REQUEREMOS**, nos termos regimentais, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor **MARCUS AUGUSTIN SOLIVA, Prefeito do Município da Estância Turística de Guaratinguetá**, solicitando-lhe que providencie o envio, a esta Casa, de informações sobre construção de muro de proteção às margens da Rodovia Prefeito Aristeu Vieira Vilela, na altura do número 601, no Bairro Vila São José.

Há cerca de 3 (três) meses, um muro de proteção caiu na Rodovia Prefeito Aristeu Vieira Vilela, que liga Guaratinguetá a Lorena, após chuva forte. O Rio Paturi passa por baixo desse trecho da estrada e o muro era a segurança de pedestres e motoristas. Devido à queda do muro, os motoristas ficaram sem acostamento neste trecho, no sentido Lorena. Hoje, a “margem de segurança” é de pouco mais de um metro, após a faixa.

De acordo com moradores, logo após a queda do muro, uma equipe do DER, Departamento de Estradas de Rodagem, esteve no local. Os funcionários colocam uma faixa de isolamento e cones para sinalizar e impedir acidentes. Dias após a queda do muro, uma viatura do SAMU quase despencou da Rodovia. A população que mora na Vila São José e pessoas que passam todos os dias pelo local, que trabalham em Lorena ou em outras cidades e utilizam a chamada “Estrada Velha”, reclamam da morosidade para resolver esse problema. O trecho em questão tem uma localização classificada como perigosa, pois fica próximo a uma curva. O grande receio é que acidentes graves aconteçam. São 20 (vinte) metros de queda entre a Estrada e o Rio.



(12) 3123-2400



Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho  
Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



[www.camaraguaratingueta.sp.gov.br](http://www.camaraguaratingueta.sp.gov.br)  
[camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br](mailto:camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br)



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>

com o identificador 3100350036003200380034003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

Ante o exposto, questionamos:

- 1) De quem é a responsabilidade para construção do muro na Rodovia Prefeito Aristeu Vieira Vilela?
- 2) Quando a Prefeitura deve iniciar a construção do muro e quando deve ser concluída?
- 3) Antes do início das obras, o que pode ser feito para garantir a segurança da população?

Solicitamos, ainda, o envio de cópia do presente Requerimento aos Excelentíssimos Senhores **MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA** – Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana; **PAULO DE ARAUJO BARROS FILHO** – Secretário de Obras e Serviços Municipais e **GONÇALO FERRAZ CARDOSO** – Secretário Municipal de Planejamento, Coordenação e Habitação

Recinto do Plenário “Vereador João Mod”, agosto de 2024.

**ARILSON SANTOS**  
Vereador

Departamento Legislativo – AS/al.

 (12) 3123-2400



Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho  
Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



[www.camaraguaratingueta.sp.gov.br](http://www.camaraguaratingueta.sp.gov.br)  
[camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br](mailto:camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br)

