



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

REQUERIMENTO Nº 0251-2025

Processo nº 1343-2025

EMENTA: Solicita informações a respeito das faixas elevadas para travessia de pedestres do Município.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE,

As faixas elevadas para travessia de pedestres, popularmente conhecidas como lombofaixas, têm como finalidade principal proporcionar maior segurança aos pedestres, especialmente em áreas de intensa circulação, promovendo a redução da velocidade dos veículos de forma gradual e eficiente.

Entretanto, em diversos pontos do Município têm sido observadas lombofaixas com rampas de acesso excessivamente inclinadas, em aparente desconformidade com os parâmetros técnicos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). Como exemplos, citam-se as estruturas instaladas nas Ruas Comendador Rodrigues Alves e Comendador João Galvão, ambas situadas na região central da cidade, que apresentam transições abruptas, com rampas sem a devida suavidade de inclinação, gerando impactos perceptíveis nos veículos, mesmo em velocidade reduzida, o que pode ocasionar danos mecânicos e aumentar o risco de acidentes.

Diante desse cenário, evidencia-se a necessidade de que seja realizada uma avaliação técnica de todas as lombofaixas instaladas no Município, com vistas à sua padronização e adequação à legislação vigente, especialmente à Resolução nº 738/2018 do CONTRAN, que dispõe sobre as dimensões e sinalização dessas estruturas.

Diante do exposto, REQUEREMOS, nos termos regimentais, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor **ANTONIO GILBERTO FILLIPPO FERNANDES JUNIOR – Prefeito do Município da Estância Turística de Guaratinguetá**, solicitando-lhe que providencie o envio, a esta Casa, de informações a respeito das faixas elevadas para travessia de pedestres do Município.

Diante do exposto, apresentamos os questionamentos que seguem:

- 1 - A Prefeitura dispõe de levantamento atualizado das lombofaixas atualmente instaladas?
- 2 - As lombofaixas do Município estão em conformidade com os parâmetros definidos pela Resolução nº 738/2018 do CONTRAN?
- 3 - Existe estudo ou plano municipal de padronização e regularização dessas estruturas?

(12) 3123-2400



Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho
Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



www.camaraguaratingueta.sp.gov.br
camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3100350038003100350032003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

4 - Quais critérios técnicos e normativos têm sido adotados para a instalação das lombofaixas? São elaborados projetos individualizados para cada localidade?

5 - Havendo constatação de faixas elevadas em desacordo com as normas técnicas vigentes, quais providências corretivas serão implementadas pela Administração Municipal?

6 - É possível a realização de vistoria emergencial nas lombofaixas localizadas nas Ruas Comendador Rodrigues Alves e Comendador João Galvão, a fim de verificar a possibilidade de redução da inclinação das rampas, garantindo maior suavidade no acesso e conforto na passagem dos veículos?

Recinto do Plenário “Vereador João Mod”, junho de 2025.

FABRÍCIO DIAS JUNIOR
“Fabrício da Aeronáutica”
Vereador

ROSA FILIPPO
Vereadora

MÁRCIO ALMEIDA
Vereador

NILO SILVA
Vereador

 (12) 3123-2400



Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho
Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



www.camaraguaratingueta.sp.gov.br
camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3100350038003100350032003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.