



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

INDICAÇÃO Nº 0174-2024 Processo nº 0270-2024	EMENTA: Sugere medidas urgentes, a fim de melhorar o escoamento das águas pluviais que estão causando enchentes, na Rua Marieta Rodrigues Alves, próximo à Igreja Nova Vida, no Bairro Jardim Rony.
---	--

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

INDICAMOS à Douta Mesa que, por ofício, transmita ao Excelentíssimo Senhor **MARCUS AUGUSTIN SOLIVA, Prefeito do Município da Estância Turística de Guaratinguetá**, nossa sugestão, no sentido de se proceder a medidas urgentes, a fim de melhorar o escoamento das águas pluviais que estão causando enchentes, na Rua Marieta Rodrigues Alves, próximo à Igreja Nova Vida, no Bairro Jardim Rony.

Foi observado que a lombada existente nessa via está prejudicando o escoamento das águas pluviais e causando com isso grandes concentrações de água – empoçamento, prejudicando muito os moradores e veículos, situação esta que necessita ser revista pela Municipalidade.

Solicitamos, ainda, o envio de cópia da presente Indicação ao Excelentíssimo Senhor **PAULO DE ARAUJO BARROS FILHO** – Secretário de Obras e Serviços Municipais.

Recinto do Plenário “Vereador João Mod”, março de 2024.

MARCELO “DA SANTA CASA”
Vereador

Departamento Legislativo – MS/al.



(12) 3123-2400



Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho
Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



www.camaraguaratingueta.sp.gov.br
camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3100350035003000350039003A005000

Assinado eletronicamente por **MARCELO "DA SANTA CASA"** em **06/03/2024 13:38**

Checksum: **F12DE824F2EC836B3A9D27AB335146AA24449687FEEE98B48AEFEAA7785D3AC4**

