



*Câmara Municipal da Estância Turística de
Guaratinguetá*

Estado de São Paulo - Brasil

INDICAÇÃO Nº 3191-2017 Processo nº 3817-2017	EMENTA: Sugere reparo no piso asfáltico na Rua Venezuela, próximo ao número 578, no Bairro Vila Brasil.
---	--

SIM, EM TERMOS

EM ____/____/____

INDEFERIDA

EM ____/____/____

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

INDICAMOS à Douta Mesa que, por ofício, transmita ao Excelentíssimo Senhor **MARCUS AUGUSTIN SOLIVA, Prefeito do Município da Estância Turística de Guaratinguetá**, nossa sugestão, no sentido de se proceder ao reparo no piso asfáltico na Rua Venezuela, próximo ao número 578, no Bairro Vila Brasil.

Ocorre o piso asfáltico foi danificado para reparo de um vazamento de água, porém finalizaram o trabalho deixando piso danificado.

Solicitamos, ainda, o envio de cópia da presente Indicação ao Excelentíssimo Senhor **JOSÉ AFFONSO TONISI GIANNICO** – Secretário Municipal de Obras Públicas.

Recinto do Plenário “Vereador João Mod”, dezembro de 2017.

DÉCIO PEREIRA
Vereador

Protocolo Nº 4118-2017
13/12/2017

Divisão Legislativa – DP/gm.