



*Câmara Municipal da Estância Turística de*  
*Guaratinguetá*

Estado de São Paulo - Brasil

<b>INDICAÇÃO Nº 2938-2020</b> <b>Processo nº 3507-2020</b>	<b>EMENTA:</b> Sugere reparos no bueiro existente na Avenida dos Ipês, esquina com a Rua das Imbuías, no Bairro Belveder Clube dos 500.
---	---

**SIM, EM TERMOS**

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**INDEFERIDA**

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,**

**INDICAMOS** à Douta Mesa que, por ofício, transmita ao Excelentíssimo Senhor **MARCUS AUGUSTIN SOLIVA, Prefeito do Município da Estância Turística de Guaratinguetá**, nossa sugestão, no sentido de se proceder aos reparos no bueiro existente na Avenida dos Ipês, esquina com a Rua das Imbuías, no Bairro Belveder Clube dos 500.

O bueiro supracitado está quebrado e também afundando, causando grandes riscos aos moradores que colocaram madeiras para sinalizar e para evitar acidentes.

A situação torna-se ainda mais grave pela falta de iluminação na via, e no período noturno aumenta o risco de acidentes.

Solicitamos, ainda, o envio de cópia da presente Indicação aos Excelentíssimos Senhores **MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA** – Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana e **PAULO DE ARAUJO BARROS FILHO** – Secretário de Obras e Serviços Municipais.

Recinto do Plenário “Vereador João Mod”, dezembro de 2020.

**MARCOS EVANGELISTA**  
**Vereador**

Protocolo Nº 3719-2020  
07/12/2020

Divisão Legislativa – ME/cv.