



*Câmara Municipal da Estância Turística de
Guaratinguetá*

Estado de São Paulo - Brasil

INDICAÇÃO Nº 2794-2021 Processo nº 3500-2021	EMENTA: Sugere colocação e manutenção de protetores na saída do Viaduto Jacobeli nos dois lados da via.
---	--

SIM, EM TERMOS

EM ____/____/____

INDEFERIDA

EM ____/____/____

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

INDICAMOS à Douta Mesa que, por ofício, transmita ao Excelentíssimo Senhor **MARCUS AUGUSTIN SOLIVA, Prefeito do Município da Estância Turística de Guaratinguetá**, nossa sugestão, no sentido de se proceder à colocação e manutenção de protetores na saída do Viaduto Jacobeli nos dois lados da via. Salientamos que há apenas protetores de um lado do referido viaduto propiciando que haja risco de acidentes às residências próximas.

Solicitamos, ainda, o envio de cópia da presente Indicação ao Excelentíssimo Senhor **PAULO DE ARAUJO BARROS FILHO** – Secretário de Obras e Serviços Municipais; ao Ilustríssimo Senhor **JOÃO ROBERTO MARINS** – Rua Dr. Francisco Meirelles Freire, 320 – Parque São Francisco.

Recinto do Plenário “Vereador João Mod”, dezembro de 2021.

NEI CARTEIRO
Vereador

Protocolo Nº 3744-2021
13/12/2021

Divisão Legislativa – NC/sa.