



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

REQUERIMENTO Nº 403-2024

Processo nº 1605-2024

EMENTA: Solicita informações a respeito dos sistemas de distribuição de água e de drenagem de águas pluviais do Bairro Beira Rio.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

Temos recebido neste Legislativo diversos relatos de moradores do Bairro Beira Rio sobre problemas críticos no sistema de drenagem de águas pluviais. Dentre as ocorrências mencionadas, destacam-se o mau funcionamento de bocas de lobo, galerias e bueiros, que se mostram frequentemente obstruídos ou ineficazes para o escoamento adequado da água. Além disso, os moradores relatam a chegada de água barrenta em suas residências, gerando preocupações quanto à saúde e ao bem-estar da população local.


Com o período chuvoso se aproximando, essa situação se torna ainda mais alarmante, pois o acúmulo de resíduos e a falta de manutenção no sistema de drenagem potencializam os riscos de enchentes e alagamentos. A infraestrutura deficiente favorece o transbordamento das águas, que podem invadir ruas e propriedades, causando prejuízos materiais e afetando diretamente a segurança e qualidade de vida dos moradores.

O sistema de escoamento eficiente das águas pluviais é fundamental para a prevenção de enchentes e para evitar problemas sanitários que surgem em meio a alagamentos, como a proliferação de doenças e a contaminação dos recursos hídricos. Além disso, o fornecimento de água limpa e de boa qualidade é uma obrigação básica para garantir condições adequadas de higiene e saúde pública.

Diante desse cenário, solicitamos que a Prefeitura analise com urgência a viabilidade de executar serviços de manutenção e limpeza intensiva no sistema de drenagem do Bairro Beira Rio e investigue as causas que têm comprometido a qualidade da água. É essencial que ações sejam tomadas preventivamente para minimizar os impactos das chuvas e assegurar a infraestrutura necessária para a proteção da comunidade.

Adicionalmente, requeremos os seguintes esclarecimentos:

1. Há um cronograma de manutenção preventiva dos sistemas de drenagem de águas pluviais do Município? Quando foi realizada a última limpeza/manutenção das galerias e bueiros do Bairro Beira Rio?







www.camaraguaratingueta.sp.gov.br camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br





CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

- 2. Foram registradas, nos últimos 06 meses, reclamações junto à SAEG a respeito de água barrenta chegando às residências do Bairro Beira Rio? Caso afirmativo, quantos foram os registros?
- 3. Quais medidas o Município, por meio da SAEG, adotou ou pretende adotar para apurar e solucionar os problemas relacionados à água barrenta no Bairro Beira Rio?
- 4. A Prefeitura tem conhecimento de problemas estruturais específicos que possam comprometer a qualidade do fornecimento de água e o desempenho do sistema de drenagem na região? Caso afirmativo, qual o planejamento do Município para sanar tais problemas?
- 5. Existe previsão para uma limpeza geral do sistema de drenagem no Bairro, visando evitar obstruções e melhorar a eficiência de escoamento?


REQUEREMOS, nos termos regimentais, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor *MARCUS AUGUSTIN SOLIVA*, **Prefeito do Município da Estância Turística de Guaratinguetá**, solicitando-lhe que providencie o envio, a esta Casa, de informações a respeito dos sistemas de distribuição de água e de drenagem de águas pluviais do Bairro Beira Rio.

Solicitamos, ainda, o envio de cópia do presente Requerimento ao Ilustríssimo Senhor *MIGUEL SAMPAIO JÚNIOR* – Diretor-Presidente da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá – SAEG.

Recinto do Plenário "Vereador João Mod", novembro de 2024.

FABRÍCIO DIAS JUNIOR "Fabrício da Aeronáutica" Vereador

Departamento Legislativo - FA/sa.





Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



www.camaraguaratingueta.sp.gov.br camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br

