



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

**REQUERIMENTO Nº 0071-2025**

**Processo nº 0420-2025**

**EMENTA:** Solicitamos informações acerca da urgente necessidade de intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) em relação ao grave problema de erosão presente na Rua Coronel Tamarindo.

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE,**

**REQUEREMOS**, nos termos regimentais, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor **ANTONIO GILBERTO FILIPPO FERNANDES JUNIOR**, Prefeito do Município da Estância Turística de Guaratinguetá, solicitando-lhe que providencie o envio, a esta Casa, de informação acerca da necessidade urgente de intervenção em relação ao grave problema de erosão presente na Rua Coronel Tamarindo.

No Bairro da Pedreira, encontramos a tradicional e histórica Rua Coronel Tamarindo, conhecida, desde meados do Século XVII, como parte da “Estrada do Ouro”. Tal logradouro corta hoje uma região densamente povoada, sendo uma das principais vias de acesso entre o município de Guaratinguetá e a Rodovia Estadual Paulo Virgílio, que é o único acesso local ao município de Cunha.

Na referida rua, próximo ao n.º 748, existe uma erosão, que tem causado sérios danos à via, comprometendo a segurança dos pedestres e motoristas que circulam pelo local, além de representar um risco significativo para a estrutura da rua e a saúde pública. A situação tem se agravado ao longo do tempo, o que tem gerado sérios transtornos aos moradores e aos usuários da via.

Sendo a Rua Coronel Tamarindo uma via de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), solicito que sejam tomadas as devidas providências para a reparação da erosão, com urgência, a fim de evitar maiores danos à infraestrutura e garantir a segurança de todos que transitam pelo local.

 (12) 3123-2400



Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho  
Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



[www.camaraguaratingueta.sp.gov.br](http://www.camaraguaratingueta.sp.gov.br)  
[camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br](mailto:camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br)





# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

Fl.s 02 do Requerimento n.º 0071-2025.

Diante do exposto, no sentido de nos instruir acerca das medidas que serão adotadas para resolver o problema, solicitamos as seguintes informações:

1. Quais medidas foram realizadas até o momento para solucionar o problema de erosão na Rua Coronel Tamarindo?
2. Existem estudos ou laudos técnicos que indicam a gravidade da erosão e suas causas? Caso afirmativo, solicito uma cópia desses documentos.
3. Qual o plano de ação para reparar a erosão e quando se espera que o serviço seja iniciado?
4. Há previsão de prazo para a conclusão das obras e o restabelecimento das condições adequadas de tráfego na via?

Solicitamos, ainda, o envio de cópia do presente Requerimento aos Excelentíssimos Senhores **PAULO HENRIQUE LOURUSSO CAVALHEIRO** – Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana; **DAIRO BARBOSA DOS SANTOS** – Secretário Municipal de Administração; aos Ilustríssimos Senhores **JOSÉ MARIA JUNIOR** – Chefe de Gabinete do Prefeito; **ANTONIO MOREIRA JUNIOR** – Diretor-Regional do DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo).

Recinto do Plenário “Vereador João Mod”, março de 2025.

**PEDRO SANNINI**  
Vereador

Divisão Legislativa – PS/ap.

 (12) 3123-2400



Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho  
Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



[www.camaraguaratingueta.sp.gov.br](http://www.camaraguaratingueta.sp.gov.br)  
[camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br](mailto:camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br)

