



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

CNPJ nº. 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual – Isento
Rua Xavantes, nº. 1.880 – Jd. Aeroporto – 12512-010 – Guaratinguetá-SP
Tel.: (12) 3132.7200

Ofício nº. 10.00/542/2020.

Guaratinguetá, 15 de Dezembro de 2020.

Ref. Ofício P nº1.709/2020 (Indicação nº 2.958/2020 – processo nº3.528/2020) – Ver. João Pita Canettieri.

Prezado Senhor,

Cumprimentando - o cordialmente, Sirvo-me do presente para informar que com relação ao ofício 1709/2020, Ementa que sugere vistorias no sistema de esgoto que acessa o Condomínio Residencial Santa Mônica, pois está ocorrendo retorno de resíduos, segue em anexo através do Memo 117/2020, resposta do Setor de Esgotamento Sanitário da SAEG.

Sem mais para o presente momento, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos.


Miguel Sampaio Júnior
Diretor Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
15/12/2020 12:27

Prezado Senhor.

Marcelo Caetano Valladares Coutinho

Presidente da Câmara Municipal Estância Turística de Guaratinguetá.

JP

Junte-se ao Processo <u>16/12/2020</u>	Câmara Municipal de Guaratinguetá Proc.: Segue: Rubrica:	Fl.
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-----

01-P. 1709



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

CNPJ nº. 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual – 332.165.416.119
Rua Xavantes, nº. 1880 – Jardim Aeroporto – 12.512-010 – Guaratinguetá-SP
Telefone/Fax: (12) 3132.3733

MEMO 117/2020/ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Guaratinguetá, 15 de dezembro de 2020

Ref.: Ofício P nº 1.709/2020 (Indicação nº 2.958/2020 – Processo nº 3.528/2020) -
Câmara Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá.

Ilustríssimo Senhor Diretor,

Segue em anexo manifestação SAEG referente ao ofício supracitado oriundo da casa de leis do município de Guaratinguetá.

- **Ofício P nº 1709/2020:** solicitação de realização de vistoria no Residencial Santa Mônica, mais especificamente no apartamento 94 do bloco 93.

Ficamos a disposição para esclarecimentos adicionais.

Att.

Ailton César Teles de Barros
Engenheiro Civil
CREA/SP 5069101470

Marcos Guimarães Silva Filho
Diretor de Abastecimento de Água
e Esgotamento Sanitário

Ilmo. Senhor Diretor
Miguel Sampaio Júnior
Diretor Presidente



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

CNPJ nº. 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual: Isenta
Rua Xavantes, nº. 1880 – Jardim Aeroporto – CEP 12.512-010 – Guaratinguetá-SP
Telefone/Fax: (12) 3132-3733

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA

RESPOSTA AO OFÍCIO P Nº 1709/2020

INDICAÇÃO Nº 2958/2020 - PROCESSO Nº 3528/2020

Câmara Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

Guaratinguetá, 15 dezembro de 2020

Referente a questão indagada na documentação supracitada oriunda da casa de leis municipais, segue a manifestação:

1- Solicitação de vistoria no sistema de esgoto no Residencial Santa Mônica, em que está gerando retorno de esgoto no Apartamento 04 do Bloco 93.

Resposta: foi aberta uma ordem de serviço (OS), conforme documentação em anexo, de forma que a empresa Guaratinguetá Saneamento (GSAN) faça as análises e tratativas pertinentes.

Att.

Ailton César Teles de Barros
Engenheiro Civil
CREA/SP 5069101470

Cia Serviço Água, Esgoto e Resíduos



Rua Almirante Barroso, 188 - Centro
 CEP: 12.500-120 - Guaratinguetá - SP
 CNPJ: 09.134.807/0001-91 - IE: Isento
 Site - http://www.saeg.net.br

GUARATINGUETÁ SANEAMENTO

036605/2020-0
 (Requerimento: 001277/122020-4)

REIMPRESSAO

Reclamação/Solicitação: **DESENTUPIR RAMAL ESGOTO: RETORNO DE ESGOTO - INDICAÇÃO Nº 3528 - 2020 DA CÂMARA MUNICIPAL**

Observação:

Obs.Requerimento:

Endereço: **RUA SETE, 595 BL093 AP04**

Mapa Cad: 20-40-02-01-0-00-0-2171

Bairro: **COND RES SANTA MÔNICA**

Inscr. cad: 09.146.373.00-00

Requerente: **JOSÉ ROBERTO VICENTE DE PAULA**

Telefone: 12988105792

Atendente: **VINICIUS J**

Data requerimento: 15/12/2020 09:08:37

Data emissão: 15/12/2020

Cód. ligação : 43887-9

A requerimento: () A Revelia: (X)

Dados técnicos

	Lado	Localização	Distância	Profund.	Diâmetro	Material
- Rede de água....:	DESCONHECIDO					
Executado.....:						
- Ramal de água...:	DIREITO	DESCONHECIDO				
Executado.....:						
- Rede de esgoto..:	DESCONHECIDO			1,00	6,00	
Executado.....:						
- Ramal de esgoto..:	DIREITO	DESCONHECIDO				
Executado.....:						

Pavim. rede água: _____ -

Cons. Rede água: _____ -

Pavim. ramal água: _____ -

Cons. Ramal água: _____ -

Pavim. rede esgoto: _____ -

Cons. Rede esgoto: _____ -

Pavim. ramal esgoto: _____ -

Cons. Ramal esgoto: _____ -

Dados da ligação

Hidrômetro: **Y14H016076** Data instalação: 09/06/2015 Grade: 48 Situação: ATIVO Área const.: 55,03 m²
 Leitura atual: 00000148 - 08/12/2020 - 1m³ Cons. médio: 00002 Categoria: 01 RESIDENCIAL Diâmetro Hd-lig.: 1/2" - 0
 Últ. leituras : Leit: 00000147 - Oc: 00 - Dt: 10/11/20 - Cons: 00003 Leit: 00000141 - Oc: 00 - Dt: 11/08/20 - Cons: 00001
 Leit: 00000144 - Oc: 00 - Dt: 08/10/20 - Cons: 00001 Leit: 00000140 - Oc: 00 - Dt: 09/07/20 - Cons: 00002
 Leit: 00000143 - Oc: 00 - Dt: 10/09/20 - Cons: 00002 Leit: 00000138 - Oc: 00 - Dt: 08/06/20 - Cons: 00001
 Usuário: **JOSÉ ROBERTO VICENTE DE PAULA** Serviço: **ÁGUA E ESGOTO**

Vistoria

LOCAL POSSUI CAIXA DE ESGOTO ? [] SIM [] NÃO

COBRAR DESENTUPIIMENTO ? [] SIM [] NÃO

OBSERVAÇÃO EM CAMPO / AÇÃO CORRETIVA:

ANTTON CESAR TELES DE BARROS
 Engenheiro Civil - SAEG
 CREA/SP 5069101470

Serviço executado em : ____ / ____ / ____ Hora inicial: ____ Hora final: ____ Equipe ____
 No. hidrômetro : ____ Leitura : ____ Leitura hidr. anterior: ____ No. lacre: ____
 Tempo de duração: ____ Veículo: ____ KM: ____
 Hora: ____ : ____ a ____ : ____ Extensão da transf. de padrão: ____

Usuário

Encarregado

Responsável Seção

Responsável Baixa



*Câmara Municipal da Estância Turística de
Guaratinguetá*

Estado de São Paulo - Brasil

INDICAÇÃO Nº 2958-2020 Processo nº 3528-2020	EMENTA: Sugere vistorias no sistema de esgoto que acessa o Condomínio Residencial Santa Mônica, pois está ocorrendo retorno de resíduos.
---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIM, EM TERMOS

EM ____/____/____

INDEFERIDA

EM ____/____/____

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

INDICAMOS à Douta Mesa que, por ofício, transmita ao Excelentíssimo Senhor **MARCUS AUGUSTIN SOLIVA**, **Prefeito do Município da Estância Turística de Guaratinguetá**, nossa sugestão, no sentido de se proceder vistorias no sistema de esgoto que acessa o Condomínio Residencial Santa Mônica, pois está ocorrendo retorno de resíduos, gerando muito incômodo aos moradores e risco à saúde.

Solicitamos, ainda, o envio de cópia da presente Indicação aos Ilustríssimos Senhores **MIGUEL SAMPAIO JÚNIOR** – Diretor-Presidente da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá – SAEG e **JOSÉ ROBERTO VICENTE DE PAULA**, Avenida da Integração 595, BL 93 – AP 04 Cep: 12520-240, São Bento.

Recinto do Plenário “Vereador João Mod”, dezembro de 2020.

JOÃO PITA CANETTIERI
Vereador

Protocolo Nº 3740-2020
07/12/2020

Divisão Legislativa – JP/cv.