

ANEXO FOTOGRÁFICO




Tela de Proteção colocada parcialmente e de forma irregular




Sem Tela de Proteção

Torre Sem Tela de Proteção



Tela de Proteção colocada parcialmente e de forma irregular



Edifício em construção na Av. Presidente Vargas

Telas de Proteção
Inseridas em todo o
entorno da obra.



Telas de
Proteção
Inseridas
em todo
o
entorno
da obra.



Edifício em construção na Av. Presidente Vargas

Telas de Proteção Inseridas em todo o entorno da obra.



Edifício em construção na Av. Presidente Vargas