



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Rua Aluísio José de Castro, nº. 147 – Chácara Selles - Guaratinguetá - SP.

CEP: 12.505-470 - Tel.: (12) **3128-2810**

E-mail: administracao@guaratingueta.sp.gov.br

Guaratinguetá, 04 de dezembro de 2017.

Of.C-0860/17

Responde ao Requerimento nº 0495/17

Junte-se ao
Processo

05/12/17

Câmara Municipal de Guaratinguetá

Proc.: 3433/17 Fl.

Segue:

Rubrica:

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Este Executivo Municipal formula o presente para acusar o recebimento do Ofício P-1982/3433/2017, de 16/11/17 que encaminhou o Requerimento nº 0495/17, de autoria do Edil Claudinei Benedito Lopes, solicitando informações sobre a possibilidade de planejamento orçamentário para a construção de muro de arrimo na Rua Santa Luzia e adequação da Ladeira Otávio Vitorino Pereira (Rampa do Tatá), que dá acesso desde a Av. Rui Barbosa à Rua Santa Luzia.

Agradecendo a colaboração do Nobre Vereador, encaminha a essa colenda Câmara após manifestação das Secretarias Municipais envolvidas, as informações anexas.

Neste ensejo, renova a Vossa Excelência e Dignos Edis os protestos do mais elevado apreço.


MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Sua Excelência o Senhor

MARCELO CAETANO VALLADARES COUTINHO

Presidente da Câmara Municipal de

Guaratinguetá - SP



Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Guaratinguetá
Secretaria de Planejamento, Coordenação e Habitação

PROCESSO		Rub
N.º	96788-17	
F. Nº	13	

OF. nº 720/2017
GABINETE/SPCH

Guaratinguetá, 27 de novembro de 2017.

Assunto: Resposta ao Processo no. 96788/2017.
Requerimento no. 0495/2017 - Proc. Câmara no. 3433/17
Ementa: Solicita informações sobre Planejamento Orçamentário para construção de muro de arrimo na Rua Santa Luzia (Rampa do Tatá), que dá acesso desde a Av. Rui Barbosa à Rua Santa Luzia.

Prezado Senhor;

Tenho a grata satisfação em cumprimenta-la, e na oportunidade, responder ao Requerimento supra, da lavra do Nobre Edil Nei Carteiro.

Primeiramente imperioso destacar a louvável preocupação do Nobre Vereador com relação a **solicitação sobre Planejamento Orçamentário para construção de muro de arrimo na Rua Santa Luzia (Rampa do Tatá), que dá acesso desde a Av. Rui Barbosa à Rua Santa Luzia.**

No que concerne a esta Secretaria, cumpre ressaltar que não existe nenhuma solicitação até o momento, quanto a realização de Projeto para que seja realizado algum projeto na Rua acima mencionada.

Sendo o que havíamos para o momento, nos colocando à disposição desde já para qualquer esclarecimento ulterior que se fizer necessário, antecipamos nossos cordiais protestos de elevada estima e distinta consideração;

Atenciosamente,

RODRIGO CELSO MUASSAB
Secretário de Planejamento, Coordenação e Habitação

EXMO. SR.:
LUIZ CARVALHO DOS SANTOS NETO
DD. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



www.guaratingueta.sp.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

Rua Joaquim Maia, 135 - Pedregulho - Guaratinguetá-SP - CEP: 12 515-150
Tel 12 3128-2900 - E-mail : obras@guaratingueta.sp.gov.br



Ofício nº 260/2017-SMOP

Guaratinguetá, 30 de novembro de 2017.

Assunto: Resposta ao Processo 96788/2017.

PROCESSO	Rubrica
N.o 96788-17	
FL N.o 14	

Prezado Senhor,

Em resposta ao Processo 96788/2017, oriundo do Requerimento 495/2017, de autoria do excelentíssimo vereador Nei Carteiro, que faz referência a rua Santa Luzia e adjacências, informamos que quanto a esta Secretaria, estaremos efetuando a recuperação do piso da rampa e pequenos reparos, como a troca da tampa da caixa de águas pluviais e conserto da calçada na saída da rampa, na avenida Rui Barbosa.

Quanto a contenção do talude, ao lado da rampa, ao longo do fundo dos imóveis da avenida Rui Barbosa, sugerimos uma avaliação da Defesa Civil, para verificar a necessidade e urgência desse serviço.

Caso haja necessidade de intervenção, solicitar um estudo da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, no sentido de elaborar um projeto para que possa ser avaliada a dimensão da obra e a quem caberá a execução dela, uma vez que esta Secretaria, tem uma certa limitação no que diz respeito a equipamentos e recursos financeiros.

Atenciosamente,


José Affonso Tonisi Giannico,
Secretário Municipal de Obras Públicas.

Ao Senhor,
Luiz Carvalho dos Santos Neto
Secretário Municipal de Administração.

Ao senhor
Marco Antonio de Oliveira
Assessor Especial de Defesa Civil



PREFEITURA DE GUARATINGUETÁ
COMDEC – Comissão Municipal de Defesa Civil



PROCESSO	Rubrica
N.º 96788-17	
FL N.º 16	

TERMO DE INSPEÇÃO No. **29** **2017**

Inspeção solicitada em **30/11/17**, conforme Registro de Ocorrência no.

DADOS DO SOLICITANTE :

NOME : **Câmara Municipal**
ENDEREÇO : **Av. João Pessoa, 471 – Pedregulho.**

DADOS DO LOCAL :

LOCALIZAÇÃO : **Rua. Santa Luzia**
BAIRRO : **Campinho**
TIPO DE IMÓVEL : RESIDENCIAL COMERCIAL OUTROS: residência e comércio

SOLICITAÇÃO :

Vistoria para avaliação de risco de construção de muro de arrimo.

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO :

Vistoria efetuada em :

01/11/2017

CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL :

<input type="checkbox"/>	Talude Natural	<input type="checkbox"/>	Concentração de água de chuva na superfície
<input checked="" type="checkbox"/>	Talude de Corte	<input type="checkbox"/>	Lançamento de água servida na superfície
<input checked="" type="checkbox"/>	Altura do talude : 10-12m	<input type="checkbox"/>	Presença de fossas
<input type="checkbox"/>	Aterro Compactado	<input type="checkbox"/>	Presença de rede de esgoto
<input type="checkbox"/>	Distância aprox. moradia até a base/topo do talude 2m	<input type="checkbox"/>	Presença de rede de água
<input checked="" type="checkbox"/>	Alta Declividade	<input type="checkbox"/>	Surgência de água
<input type="checkbox"/>	Baixa Declividade	<input type="checkbox"/>	Trincas na moradia
<input type="checkbox"/>	Presença de blocos de rocha e matacões	<input checked="" type="checkbox"/>	Trincas no terreno
<input type="checkbox"/>	Estrutura do solo favorável à ruptura	<input checked="" type="checkbox"/>	Inclinação de árvores, postes, muros
<input checked="" type="checkbox"/>	Presença de lixo / entulho	<input checked="" type="checkbox"/>	Cicatrizes de escorregamento
<input checked="" type="checkbox"/>	Presença de árvores	<input checked="" type="checkbox"/>	Feições erosivas
<input checked="" type="checkbox"/>	Presença de vegetação rasteira	<input type="checkbox"/>	Muros, paredes “embarrigados”
<input type="checkbox"/>	Área desmatada	<input type="checkbox"/>	Área sujeita a alagamento

RISCO OBSERVADO :

<input type="checkbox"/>	Risco Geológico	<input type="checkbox"/>	Área Inundável	<input type="checkbox"/>	Risco Químico
<input type="checkbox"/>	Risco Ambiental	<input type="checkbox"/>	Transporte de Produtos Perigosos	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros

PRESSUPOSTOS TÉCNICOS :

<input checked="" type="checkbox"/>	Deposição de lixo	<input type="checkbox"/>	Execução inadequada de aterro	<input checked="" type="checkbox"/>	Declividade e altura excessivas de corte
<input type="checkbox"/>	Remoção de cobertura vegetal	<input type="checkbox"/>	Lançamento e concentração de águas pluviais	<input type="checkbox"/>	Vazamento de rede de abastecimento de água
<input type="checkbox"/>	Lançamento de água servida	<input type="checkbox"/>	Vazamento de fossa sanitária	<input type="checkbox"/>	Construção Inadequada
<input type="checkbox"/>	Outros. Especificar:	Área de Risco de escorregamento/erosão do barranco			



PREFEITURA DE GUARATINGUETÁ
COMDEC – Comissão Municipal de Defesa Civil



PROCESSO	Rubrica
N.º 96788-17	
FL N.º 17	

GRAU DE RISCO :

<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO IMINENTE	Manter o local em observação
<input type="checkbox"/>	IMINENTE	Remover imediatamente a população da área de risco

NÍVEL DE RECOMENDAÇÃO :

<input type="checkbox"/>	CONSERVAÇÃO	Acompanhar periodicamente a evolução do problema
<input checked="" type="checkbox"/>	ATENÇÃO	Vistoriar permanentemente a evolução do problema
<input type="checkbox"/>	ALERTA	Remover preventivamente as pessoas da área mais próxima
<input type="checkbox"/>	ALERTA MÁXIMO	Remover imediatamente a população da área de risco

RELATÓRIO DA INSPEÇÃO :

Em vistoria realizada pela Defesa Civil no dia 01/12/2017, a olho nú, junto a Rua Santa Luzia com a Av. Rui Barbosa, do N° 272 até o N° 316, e Rua. Santa Clara, N° 915, endereços que se localizam na base do barranco, foi constatado que o solo que constitui o barranco (há também presença de pedregulhos, junto à mistura do solo), aparentemente encontra-se estável e suportando as estruturas que se estabelecem sobre ele (há uma rampa, na subida do barranco), porém, ocorre a presença de erosão, desgaste pertinentes aos agentes externos, como chuva, força do vento, presença de tensões, etc..., agentes estes que, em um determinado espaço de tempo, contribuem para o deslocamento do solo de maneira genuína, colabora com sua decomposição de forma natural, sendo então, este processo de corrosão previsto de se suceder, podendo também, ser acelerado o desgaste, conforme o que se faz entorno.


Contudo, divido as residências em volta não apresentarem estruturas específicas para aguentar este tipo de carregamento do solo, que dependendo da circunstância, como fortes chuvas com um volume significativo, claramente vai ser danificado as estruturas das construções existentes no local, prejudicadas, pois, são frágeis perante a força que um montante de solo contido num barranco. Há necessidade de ratificação ou complementação do presente Termo de Inspeção por Engenheiro, onde proponho, smj, que a Secretaria de Planejamento analise a presente documentação. A construção do muro de arrimo torna-se necessária diante da situação, no entanto, necessita-se de análise minuciosa do local, através de estudo prévio do solo, realizado por especialistas (Mecânica dos Solos, Geologia, Topografia...) realizando assim uma avaliação mais profunda visando verificar a urgência do serviço a ser realizado.



PREFEITURA DE GUARATINGUETÁ
COMDEC – Comissão Municipal de Defesa Civil



PROCESSO	Rubrica
N.o 96788-17	
FL N.o 18	





PREFEITURA DE GUARATINGUETÁ
COMDEC – Comissão Municipal de Defesa Civil



PROCESSO	Rúbrica
N.º 96788-17	
FL N.º 19	



EQUIPE TÉCNICA : Agente de Proteção e Defesa Civil Jean e Estagiária de Engenharia Raiane

Em : 01/12/2017

Coordenador	Órgão	Assinatura
Marco Antonio de Oliveira Assessor Especial de Defesa Civil	Defesa Civil	